

## □ 12 Pembangkit di Sumatera Terganggu

Sepuluh pembangkit listrik di Sumatera tidak beroperasi optimal karena mengalami perawatan rutin dan

Berdasarkan data PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB), Rabu (3/12), 10 pem  
Menurut Manajer Komunikasi dan Hukum PLN WS2JB Harris Effendi di Palembang, ada tiga jenis gang

Pembangkit yang mengalami gangguan terjadwal karena perawatan adalah PLTGU Borang, PLTA Way

Ada enam pembangkit lain mengalami gangguan tidak terencana, yakni PLTA Singkarak di sistem stato

Manajer PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Sumatera Unit Pelayanan Teknis Tanjungka

Menurut Sugiono, dua PLTA di Lampung, PLTA Way Besai dan PLTA Batuteji, tidak beroperasi.

Pemeliharaan secara bersamaan sejumlah pembangkit menyebabkan defisit daya pada interkoneksi Su

Lampung mengalami defisit daya 40 MW pada Rabu malam. Sisa pemadaman dilakukan merata untuk

Asosiasi Industri Olefin,